

ОСЦИЛЛОГРАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧЕБНЫЙ НЗ013

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ







ОСЦИЛЛОГРАФ ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧЕБНЫЙ НЭОІЗ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



В связи с постоянной работой по соверженствованию изделия, позышающей его технико - эксплуателиюнные параметры, в конструкцию могут быть внесени незначительные изменения, не отражение в настоящем издавии.

I. ОБИМЕ УКАЗАНИН

Осциллограф лабореторный учебный НЗОІЗ (в дальнейшем осциллограф) предиваначен для использования в лабораторных работах общеобразовательных оредных школ при проведении наблюдений проотейших электрических процессов.

По устойчивости к климатическим воздействиям осциплограф относится к изделиям исполнений УХЛ категории 4.2. ГОСТ 15150 - 69.

Питание осциллографа - от сети однофазного переменного тока напряжением 36/220 В при частоте 50 Гц.

Рабочеее положение осциллографа - горизонтальное.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 2.І. Осциллограф обеспечивает:
- а) наблюдение периодических сигналов в диапазоне частот от 0 до 10 кГц и амплитудой от 20 мВ до 50 В.

Примечание. Осциялограф позволяет наблюдать сигналы до частоты 100 кГц, но при этом неравномерность амилитудно-частотной характеристики не гарантируется;

- б) наблюдение фигур Лиссажу.
- 2.2. Рабочая часть экрана не менее 50 х 40 мм.
- 2.3. Толцина луча не превышает I,0 мм.
- 2.4. Усилитель канала вертикального отклонения луча имеет следующие параметры:
- а) неравномерность амплитудно-частотной характеристики не превышает 50% в диапазоне частот от 0 до 10 кГц;
- б) допускаемая суммаркая величина напряжений постоянного и переменного токов, подаваемых на вход - на более 50 В;
- в) максимальная величина исследуемого сигнала не бодее 50 В:
- г) дрейф усилителя канала "У" не более 200 ${\tt wB}$ за Iчас после прогрева в течение 20 ${\tt мин}$;
 - -д) входное сопротивление усилителя (а также усилителя

горизонтального канала) 500 ± 100 кОм с параллельной емкостью не более 20 п ϕ ;

- е) минимальный коэффициент отклонения: вертикального канала — не более О,О2 В/дел, горизонтального канала — не более О,О4 В/дел.
 - м) минимальная величина исследуемого сигнала 20 мВ.
- 2.5. Канал горизонтального отклонения луча обеспечиваетполучение разверток с частотой от I Гц до IO кГц.
 - 2.6. Синхронизация развертки осуществляется:
- а) исследуемым сигнелом (внутренняя синхронизация) в диапазоне частот от 20 Гц до IO кГц при минимельном изображении на экране 20 мм;
 - б) напряжением питающей сети.
- 2.7. Питание осциллографа осуществляется от сети однофазного переменного тока напряжением 36/220 В при частоте 50 Гн.
- 2.8. Мощность, потребляемая осциллографом от сети, не превышает 12вт.
 - 2.9. Габариты осциллографа не превышают 230xI20x 320 мм.
 - 2.10. Масса осциллографа не превышает 3,9кг.
- Сведения с содержании драгоценных материалов приведены в приложении 3.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	
Осциплограф	I mr.
Провод соединительный	2 mT.
Предохранитель ПМ-0,25	2 mT.
Предохранитель ПМ-0,5	2 mg.
Руководство по эксплуатации	Isms.
Коробка упаковочная	I mr.

- 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
- 4.1. В осциллографе имеются напряжения, опасные для жизни, поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕМАЕТСЯ работа с осциллографом, если на нем нет защитного кожуха и его корпус не заземлен.
- 4.2. Всирытие осциллографа при ремонта и регулировне производить только после отключения его от сети питания.
- 4.3. Регулировку производить с особой осторожностью, не касаясь токоведущих проводников руками или другими частями

тела. При регулировке применять отвертку с ручкой, выпожненной из изолирующего материала.

5. HOHPOTOBKA'K PAROTE

5.1. До видечения осщиллегрефе в сеть необходимо убодитьства правильности установки предохремителя: воличина напряжения, уклазания на рераженее предохремителя; состаетствующей напряжение питеждей сети должна быть напрочив белой рисии на колодка дераженая предохремителя. Номиная предохремителя должен соответствовать: С,625 для 2600, 0,55 для 3600.

Примечание. Осциллограф выпускается с завода включенным на 220 В.

- 5.2. Установите органы управления в следующее положение: "ЯРКОСТЪ" против часовой стралки до отназа;
- "ФОКУС" в среднее положение;
- " Пи У против часовой стрелки до отказа;
- кнопка «РАЗВ.» нажата;
- "ЧАСТОТА" в среднее положение; - кнопка "СИНХР." отпущена.
- 5.3. Заземите корпус оснидограма.
- 5.4. Соедините небель питания прибора с сетью питания и видочите тумблер "CETЬ".
- 5.5. Через 2-5 мин после видичения отретулируйте ядкооть и обосуровку линии реввертия ручени "RPNOCTЬ" и "ФОБУО". Если луче не будет не экрене при накоминилной яркости, то ручкеми """ и переместите луч в велемую точку экр<mark>ан</mark>а

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Для исоледовения входных сигналов, синхронизированных с питващим вепраменны сети, необходимо оспустить кнопку "СИНХР"; при этом синхронизация генератора реавертки осциплотрафа производится направенном изгамцей сети,

Если необходима синхронизация генератора развертки исследуемым сигналом, то кнопке "СИНХР" должна бить наката.

6.2. Размер изображения по вертивали на экране осциллографа устанавливается с помощью ручки "~" канала "У", аналогично по горизонтали - с помощью ручки "~" канала "Х".

6.8. Для наблядения фитур Лисовку на эходи "Д" и "Д" подвется ситивам синусокданьной формы, при этом кнопка "РАЗВ." дожима быть отпучена (генератор развертия откличестся и на вход усиличеля канажа "Д" подвется неодедуемый сигиел синусом дельной формы).

В зависимости от соотношения частот сигналов, подаваемых на входи "Х" и "У", на экране осциилографа будут различные бигуры.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Осцилограф в унаковке може тракспортироветься воемя жидами тракспорта, в критих тракспортных оредствах (свмолегом — в термечивированных отсевки) при температуре от менус 50^{10} со илис 50^{10} и относительной влажности 95 ± 00 при температуре 80^{10} .
- 7.2. Приборы дожжим храниться в транспортной или упаковочной таро. Условия хранения от I до 50° С при относительной вважности не более 80%.

в. Свидетельство о привике

Hare Bumyone
Kontponep OTX
M.II.

13 03 82

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТВЛЬСТВА

- 9.1. Изготовитель гарантирует соответствие осщилографа требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.
- 9.2. Гарантийній срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи через розначную торговую сеть, а при поставках для внермночного потребления — со дня подучения потребителем.

порядок предъявления претензий потребителем

10.1. При несоответствии осщилографа техническим данным, потребитель в период гррантийного орока возвращеет его в магазин, штами которого отоит в талоне на гарантийний ремонт.

Магазин оформилет в установлением порядке "Акт качественной приёмки" и направляет осциллограф по адресу: 350010. г. Краснодар, Эмповокая, 5, ПО "Краснодарский

SMII". OTK.

ТО.2. Изготовятель на правимеет дрегениям на социалотрефи с механическими повреждениям корпуса, органов управления, кав Ви, завитромно-дучвани трубок, вконцуатеция, удоловиях на предусмотренных руководотном по вконцуатеции, иди неосответотных разврачу "Комплект поставия" урководотна по вконцуатеции и ставеры по вконцуатеции с концуатеции от повера на задвей стенено осциалогорфа.


ТО.З. Цена 60 /. . . (для реализации в рознечной тор-


ross).





Корешок талона №





Поа.обоз- начение	HAMMEHOBAHNE	Кол. Примечание
***************************************	Конденсаторы МБМ ГОСТ5 171-75	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T
	Конденсаторы КІ5-5 ОКО.460.084 ТУ	
	Конденсаторы КІО-7В ГОСТ 5.621-77	
	Конденовторы КСО. ГОСТ 11155-65	
	Конденсаторы К50-6 ОКО. 464.031 ТУ	
	Конденсаторы И50-76 ОВО. 464.075 ТУ	
	Конденсатори МЕГО-І ОЕО.462.023 ТУ	
CI,CR	К50-6-I-25B-500мкФ	2
03	K50-76-350B-20+20mm	I
04,05	MSM-750-0,I±10%	2
6.5	144 - 14 -0,014 OR	I
(,00	Mid-1-0 -0,7210%	2
	MEPO-2-I6OB-4-MKΦΣ IO%	I
916 ONU	MBM-160-0,25110%	2
GEL	MOO-5-250-B-0, DILIO%	I
GCL, GT3	К50-6-I-6B-IOO мкФ	2
CT4	КІО-7В-Н90-0,068 мкФ ± 20%	I
CTS	KI5-5-H2O-6,3KB-68MQT2O%	I
FI	Предохранитель ПМ-0,25 НИО.481.017	I
	Ревисторы CHS-9a ОЖО.468.012 ТУ	
	Резисторы СПЗ-9а ОКО.468.108 ТУ	
	Размсторы МЛТ ГОСТ 7113-66	
	Pesucropu CHS-IS POCT IIO77-71	
RE	MRT-0,29-33 BOWLTON	I

9 1

на!Пов.обозначе-	HAHEHOBAHHE	Ебол. Примечение
82	CII3-9a-20-470 E0120%	I
R3	W2T-0,25-220m0m [±] IO%	I
364	MET-0,25-270 OM ± 10%	I
R5	MAT-0,25- 480 OM ± 10%	I
116	MET-0,25-InOmilo%	I
B/7	MRT-0,25- 200 ROM + IO%	I
188	CH3-I6-0,25-I0 MOM ± 20%	I
119	MNT-0,25-27 NOM + 10%	I
REO	MNT-I-I,OMOM#IO%	I
RII	CIIS-98-I6-2,2MDat30%	I
FIZ	Mar-0,25-33 ROMIO%	I
PU3	CHS-98-0, 5-470m0mt20%-B-I6	I
RI4	CH3-9a-20-470m0m20%	I
RIS	MHT-0,25-47HOm2IO%	1
RI6	CH3-9a-20-47n0mt20%	I
RI8	CH3-Id-0,25-47 HOM + 20%-II	I
RI9,R20	MNT-0,25-6,8x0x110%	2
R2I, B22	MHT-I-56 HOM2IO%	2
R23, R24	MAT-0,25-I,8 KOM ± 10%	2
R25	MAT-I-56 KOM±10%	I
327	MET-I-56 HO MITON	I
R28	CH3-9a-16-3,3m0m±20%	T
R29, R30	MHT-0,25-6,8EOM*10%	2

IO -

na Noa.eccemane-	HANMEHOBAHNE	!Кол.	Примечание
R3I	CПЗ -9a-I6-3,3 кОм ± 20%	I	
R32	GHS-13-0,25-470x0x220%	I	
R33	MAT-0,25-220x0m2ID%	I	
SI	Тумблер ТВ2-І УСО. 260.049 ТУ	I	
S2	Переключатель П2К ЕЩО. 360.037 ТУ		
	Исполнение по карте заказа 6ПВ.264.492 Л		
VI, V2, V3	Диод полупроводниковый Д223 ГОСТ I4343-69	3	
V4,V5,V6	Диод МЛ218 ТР3.362.067 ТУ	3	
V7, V8	Диод полупроводниковый КД52ІГ ДР362.035 ту	2	
V9	Стабилитрон полупроводниковый		
	ISI4A FOCT 14913-69	I	
Vio	Стабилитрон полупроводниковый		
	Д814В ГОСТ 14913-69	I	
VII	.Транзистор КТП7Б ТУ ТТ3.365.002.	I	
VI2,VI3	Транаистор КТЗІБГ ГОСТ5,2116-73	2	
VI4,VI5	Диод полупроводниковый КД52ІГ ДР. 362.035 ТУ	2	
VI6,VI7	Транаистор КПІЈЗЛ ТФ8.365.000 ТУІ	2	
VI8.VI9	Транаистор КТ605Б гАО.336.302 ТУ	2	
V23,V24	Транзистор КТ 605Б аАО.336.302 ТУ	2	
V25	Трубка электроннолучеван ЛО 247		
	ГОСТ ВД 19205-73	I	

приложение 3

Сведения о содержании драгоценных материанов

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы комплексы, комплекты		Масса в	Масса в изделии	Номер акта	Примеча-	
		Обозначение	Количество	Количество в изделии	r	r		-
Серебро Плата	5IIB.066.8I9	8IIB,407.00I	I	1	0,3230946	0,3230946		
Волото Плата	508.066.819	311B.407.001	1	I	.0,0694980	0,0694980		
		1						
		,	-	El ur			-	- 1

COMEPEAHNE

		CTp.
I.	Общие указания	3
2.	Технические данные	3
3.	Комплект-поставки	4
4.	Требования по технике безопасности	4
5.	Подготовка к работе	5
6.	Порядок работн	5
7.	Транспортирование и хранение	6
8.	Свидетельство о приёмке	6
9.	Гарантийные обязательства	7
TO	T	TV

